Антистатический браслет BU-16802

Описание

Электростатический разряд на сегодняшний день является основной причиной отказов электронных изделий. Для повреждения электронных компонентов достаточно разряда всего в несколько сот вольт. Поэтому работа с компонентами, платами и приборами без антистатического браслета представляет потенциальную опасность для электронной схемы. Для того что бы исключить данную угрозу необходимо использовать при работе антистатический браслет, например такой как браслет BU-1682. Данная модель состоит из ремешка и гарнитуры заземления, которая в свою очередь представляет собой контактный провод закрепленный одним концом к петле браслета через надежное соединение, а другой конец провода присоединяется уже непосредственно к заземляющему проводнику через зажим крокодил. Для удобства работы предусмотрена регулировка длины ремешка позволяя ему плотно ложиться на запястье. В браслет встроен резистор 1МОм, который расположен в контактной застежке. Резистор служит для обеспечения безопасности. Не забывайте периодически проверять эффективность браслета и подключать браслет к заземленному проводнику, так как простое ношение этого аксессуара теряет смысл для антистатической безопасности.

Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.

Сеть магазинов КВАРЦ
Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: *+7(495)963-6120*
факс: *+7(495)963-4994*
e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 31
телефон: *+7(495)788-8899 многоканальный*
e-mail: mgz@quartz1.ru
http://www.quartz1.com