Измерители физических величин

Технические характеристики и функциональные возможности	Внешний вид
MS6610 цифровой измеритель освещенности (люксметр) **Диапазоны измерения освещенности: 2000 лк / 20000 лк / 50000 лк** **Функциональные возможности** - Разрядность дисплея - до 1999. - Выносной датчик с кабелем длиной 1.5 м. - Удержание показаний на дисплее (DATA HOLD). - Питание: 1 x 9 В (тип 6F22, 6LR61, "Крона").	
MS6612 цифровой измеритель освещенности (люксметр) **Диапазоны измерений:** - Освещенность: 0 ~ 200000 лк / 0 ~ 20000 фут-кандел. - Точность: ±3%. - Разрешение: 0.01 лк / 0.01 фут-кандела. **Функциональные возможности** - Разрядность дисплея - до 2000. - Аналоговая шкала. - Подсветка дисплея. - Автоматический выбор диапазона измерений. - Удержание показаний на дисплее (DATA HOLD). - Режим отображения максимальных/минимальных показаний (MAX/MIN). - Режим относительных измерений (REL). - Режим измерения пиковых значений (PEAK). - Автоматическое отключение питания. - Индикация разряда батареи. - Питание: 1 x 9 В (тип 6F22, 6LR61, "Крона").	