

# Цифровой термометр/гигрометр SH-139B

## Описание

Термометр служит для измерения температуры и влажности в помещении, температуры вне помещения. Запоминание максимального и минимального показаний температуры и влажности. Измерение по шкале Цельсия (С) и Фаренгейта (F).

## Технические характеристики

Измерение температуры и влажности IN/OUT

Память MAX/MIN температуры и влажности

Измерение по шкале Цельсия (С) и Фаренгейта (F)

Диапазон измерения: температура в помещении: -10 +50 °С (+14 ... +122 °F; температура вне помещения: -50.. +70 °С (-58.. +158 °F влажность воздуха в помещении: 20% ... 99%

Погрешность: ±1 °С, ±5% влажность

Питание батарейки типа АА

Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.



**Сеть магазинов**  
**КВАРЦ**  
**Радиодетали и электронные компоненты**

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16  
телефон: (495) 963-6120  
факс: (495) 963-4994  
e-mail: [quartz1@quartz1.ru](mailto:quartz1@quartz1.ru)

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31  
телефон/факс: (495) 788-8899 *многоканальный*  
e-mail: [mgz@quartz1.ru](mailto:mgz@quartz1.ru)