

# Цифровой термометр с гигрометром SH-110

## Функции:

1. Внутри помещения измеряет температуру и влажность, вне помещения — только температуру;
2. Запись максимальных и минимальных показателей температуры и влажности;
3. Переключение показателей температуры между Цельсием и Фаренгейтом;
4. Тревожный сигнал по достижении нулевой температуры на улице;
5. Часы и будильник.

## Технические характеристики

### Диапазоны измерений:

Влажность (только в помещении) от 20 до 99%  
Температура от -10 до +50°C (в помещении)  
от -50 до +70°C (вне помещения)

### Точность показаний:

Влажность +\− 5%

Температура +\− 1°C

Время не более 3 сек в день

Питание 1,5В (1xAAA)

Диапазон звучания сигналов тревоги 12 мин

Размер внешний 98x110x21 мм

**Комплект поставки:** датчик температуры с кабелем 3м., крепление датчика, элемент питания.

Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.



107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16  
телефон: (495) 963-6120  
факс: (495) 963-4994  
e-mail: [quartz1@quartz1.ru](mailto:quartz1@quartz1.ru)

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31  
телефон/факс: (495) 788-8899 *многоканальный*  
e-mail: [mgz@quartz1.ru](mailto:mgz@quartz1.ru)