


## Оплетка для снятия припоя, материал медь с покрытием Ag, может применяться в качестве экрана, шины заземления.




### Описание

Оплетка предназначена для удаления припоя при выпаивании радиокомпонентов. Представляет собой оплетку из тонкой медной проволоки с покрытием серебром Ag, что улучшает впитывание припоя. Диаметр оплетки около 1мм. А при использовании в качестве экрана или шины заземления увеличивает проводимость. Оплетка прикладывается к расплавленному припою, паяльник должен при этом находиться в области пайки, далее оплетка насыщается излишками припоя. После чего эта часть ленты отрезается. При продаже отрезается необходимая длина от катушки кратно 1м. Цена указана за 1м.

Приложить оплетку к месту, где требуется удалить припой, и сверху поднести жало паяльника.




В процессе нагрева припой впитывается в оплетку за счет капиллярного эффекта.



После выполнения работ необходимо отрезать насыщенную припоем часть оплетки.



Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.



Сеть магазинов

**КВАРЦ**

Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16  
телефон: +7(495)963-6120  
факс: +7(495)963-4994  
e-mail: [quartz1@quartz1.ru](mailto:quartz1@quartz1.ru)

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 31  
телефон: +7(495)788-8899 *многоканальный*  
e-mail: [mgz@quartz1.ru](mailto:mgz@quartz1.ru)  
<http://www.quartz1.com>